

# Anvendelsesteknisk information.

## Farécla Profil 200

**Poleremiddel - specielt velegnet til glasfiber.**

- ✓ **Påfør en lille smule pasta på overfladen** med en ren klud eller børste.
- ✓ **Montér Advanced G Mop Polerepuden af uld på maskinen.**
- ✓ **Start maskinen og indstil hastigheden på 1800-2500 omdrejninger.**
- ✓ **Hold puden i bevægelse på overfladen, indtil slibemiddelmærkerne er væk.**
- ✓ **Brug Profil 400, hvis en ekstra polering er påkrævet - dette vil give en højere glans.**

Disse oplysninger svarer til den viden, vi råder over i dag og har til formål at informere om vore produkter og deres anvendelsesmuligheder. De garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller disses egnethed til en bestemt opgave. Produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, iagttages. Vi indestår for en upåklagelig kvalitet inden for rammerne af vore almindelige salgsbetingelser.



Baltorpbakken 16 2750 Ballerup Tlf. 44 66 68 00 Fax 44 66 60 14  
Virkelyst 2 6000 Kolding Tlf. 75 50 21 88 Fax 75 50 18 79